



Position	1	Stück	1	Werkstoff	1.4301
Kunde / Bauteil					
Handlauf Bögen nach unten geschweißte Halter					
	Datum	Name			
Bearbeitet	30.08.2022	Melanie Bobeth			
Geändert					
Geprüft					

